Demontage Werkstoel
Met vuist

1: Zet de werkstoel op zijn kop. Zet de gasveer op de hoogste stand en druk de beschermhoes zover mogelijk naar boven zodat u die niet beschadigd. Til via de kruisvoet met uw linker hand de werkstoel iets omhoog, zodat het zadel net boven de tafel komt.
Gebruik nu een zware hamer (vuist) om met een paar slagen de zetel los van de gasveer te slaan. Leg om beschadiging tegen te gaan een handdoek of dergelijke op de plek waar u slaat (Zie Fig. 1).

2: Houdt de kruisvoet ondersteboven en laat deze rusten op uw hand (let op dat de gasveer de grond niet raakt anders heeft het slaan geen zin). Sla nu met de hamer op de rand van de gasveer en tik deze uit de kruisvoet (Zie Fig. 2).

Fig. 1



Fig. 2

Op de afbeelding is de Dynamic weergegeven.